

Dotyczy: Budowy Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego Z Garażem Podziemnym – ul. Botaniczna w Częstochowie.

1. Odnośnie balustrady balkonowej. Aby zoptymalizować koszt wykonania proponujemy zamianę prętów pionowych z profilu 10/10 na profil 15/15 lub 20/20, oraz rezygnację z pręta poziomego pośredniego 10/10.

**Nie wyrażam zgody na zaproponowaną zmianę układu balustrady balkonowej.**

2. Czy wykonać na elewacji cięgna stalowe z bluszczem, o których mowa w opisie technicznym, brak na rysunkach? Jeśli tak, to proszę o przesłanie rysunku.

**Brak w rozwiązaniu zamienny cięgien stalowych z bluszczem w rozwiązaniu elewacji. Proszę nie wyceniać przedmiotowego elementu.**

3. Gdzie i w jakiej ilości należy wykonać na elewacji płyty kompozytowe, o których mowa w opisie technicznym, brak na rysunkach.

**Brak w rozwiązaniu zamiennym płyt kompozytowych na elewacji. Proszę nie wyceniać przedmiotowego elementu.**

4. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o uzgodnione projekty na przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

**Materiał uzupełniony przez biuro Euro-Projekt (w załączeniu).**

5. Proszę o udostępnienie projektu odwodnienia dachu

**Materiał uzupełniony przez biuro Euro-Projekt (w załączeniu).**

6. Proszę o udostępnienie zestawienia materiałowego dla instalacji c.o., rozwinięcia instalacji c.o. oraz rzutów z naniesionymi średnicami rurociągów

**Materiał uzupełniony przez biuro Euro-Projekt (w załączeniu).**

7. Proszę o przekazanie opisu technicznego dla wszystkich rodzajów instalacji

**Materiał uzupełniony przez biuro Euro-Projekt (w załączeniu).**

8. Proszę o udostępnienie zestawienia wentylacji z wyliczoną ilością m<sup>2</sup> kanałów i kształtek

**W przedmiarze podano długość kanałów z podaniem przekrojów (do przeliczenia wg wzoru na pole powierzchni).**

9. Proszę o weryfikację wymogu dymoszczelności dla drzwi windy w piwnicy. Drzwi EIS są niemożliwe do wykonania dla szybów windowych.

Po konsultacji z rzeczoznawcą do spraw p.poż. informuję, że w dokumentacji błędnie naniesiono oznaczenie dymoszczelności dla drzwi windy na poziomie garażu podziemnego. Proszę nie uwzględniać w ofercie opcji dymoszczelności przedmiotowych drzwi.

10. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej załącznika nr 6 do SIWZ

Na stronie.

Z poważaniem,

**Robert Leciński**  
Kierownik Działu Inwestycji i Nieruchomości